

Communauté de Commune de la Suisse Normande

Diagnostic Technique Du Groupe Scolaire de SAINT LAURENT DE CONDEL



Maître d'ouvrage : CdC Suisse Normande
Surface de plancher : 750 m²
Budget de l'opération : 1 435 200 €



Objet de l'étude :

Réalisation d'une mission de diagnostic technique et réglementaire pour une école élémentaire situé à Saint-Laurent de Condel (14). Cet établissement scolaire a fait l'objet de travaux d'extension d'un bâtiment existant et par la création de 2 nouveaux bâtiments.

Suite à des désordres constatés sur les installations techniques CONSTRUCTIF a réalisé un diagnostic complet sur les domaines suivants : génie électrique et électrotechnique, génie climatique, plomberie, chauffage.

Moyen mis en œuvre :

Diagnostic technique de l'ensemble du site avec la réalisation de relevés exhaustifs sur toutes les installations techniques. Analyse réglementaires et constitutions d'un dossier photographique.

Restitution :

Rédaction d'un rapport de diagnostic complet précisant tous les désordres, ainsi que leurs causes. Présentation dudit rapport auprès des élus afin d'informer des risques encourus par les utilisateurs du site.

Le diagnostic a abouti à des travaux de réparations. (Mission de maîtrise d'œuvre à suivre pour les reprises de tous les désordres constatés)